



CLY系列Series

单位(unit):mm



无线P II表
Wireless P II indicator



技术指标 (Technical Parameter)

- 精度等级 (Accuracy) 0.1%F.S.
- 稳定时间 (Time to Stable Reading) $\leq 8s$
- 安全过载 (Maximum Safe Load) 125%F.S.
- 极限载荷 (Limited Overload) 400%F.S.
- 过载报警 (Overload Alarm) 100%F.S.+9e
- 储存环境 (Surrounding) $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
- 工作温度 (Operating Temperature) $-10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$

Features

- 坚固又轻便的无线力测试仪
- 优质的合金钢材质，更适合于大量程的测试
- 匹配掌上型P II无线仪表，现场测试更轻松
- Peak功能，可以保留测试中的最大峰值
- 低电压预警功能，让您随时掌握传感器和仪表的用电状况

- Sturdy & portable wireless dynamometer
- Alloy steel with good quality for larger capacity
- More convenient in application with hand-held P II wireless indicator
- Peak function to record the largest weight value
- Low battery indication on both load cell and P II indicator

规格量程 Max Capacity	分度值 Division	自重 Weight	L	L1	H	H1	B	B1	E
3000kg	1kg	3kg	220	170	115	50	55	38	26
5000kg	2kg	4kg	235	177	115	56	55	38	31
10000kg	5kg	6kg	283	203	115	83	55	38	41
20000kg	10kg	14kg	349	237	115	115	73	56	57
30000kg	10kg	19kg	410	270	120	120	84	67	71